

Số: /BC-UBND

Thanh Định, ngày tháng 10 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả kiểm tra các công trình thủy lợi sau mùa mưa lũ trên địa bàn xã Thanh Định năm 2024

Thực hiện văn bản số 230/ KH-UBND ngày 07/10/2024 của UBND huyện Định Hóa về kiểm tra, đánh giá các công trình thủy lợi sau mùa mưa bão trên địa bàn huyện Định Hóa năm 2024. UBND xã Thanh Định báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

I. Công tác tổ chức thực hiện

UBND xã thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá các công trình thủy lợi do địa phương quản lý, động chí phó Chủ tịch UBND xã làm trưởng đoàn, thành viên là cán bộ phụ trách thủy lợi, cán bộ nông nghiệp, cán bộ khuyến nông.

II. Kết quả kiểm tra

Tổng số công trình do địa phương quản lý gồm 13 công trình Hồ, đập dâng nước, về hiện trạng cụ thể như sau:

1. Đập Nạ Cạm xóm Trung Tâm: Trên phần hạ lưu thân sau mưa bão bị vùi lấp khoảng 850m³ đất làm chuyển hướng dòng chảy.

2. Đập và Nguyễn Bình: Vỡ thân đập sạt lở bờ kênh chiều dài 20m.

3. Đập Phải Mả xóm Thanh Trung: Thân đập bị sạt lở vùi lấp, khối lượng đất vùi lấp 450 m³.

4. Đập Vai Hó xóm Nà Chèn: Bị vỡ thân đập và sạt lở bờ kênh chiều dài 8m.

5. Kênh bê tông Thanh Trung: bị vỡ kênh chiều dài 25m.

6. Kênh Đồng Chùa : Sau mưa bão bị sạt lở đất vùi lấp khoảng 150 m³.

7. Kênh mương Bản Piềng: Kênh bằng đất bị vỡ kênh chiều dài 20m.

8. Đập Vai Chát xóm Thanh Xuân: Sau mưa bão thân đập bị vùi lấp phần thượng lưu thân đập, đoạn bờ kè bị sạt lở.

9. Đập Nạ Khoảng xóm Thanh Xuân đập và kênh bằng đất sau mưa lũ bị vỡ thân đập và kênh bị sạt lở chiều dài 20m.

10. Đập Cỏ Chú xóm Đồng Chùa: Đập đất bị vỡ thân đập vỡ kênh chiều dài 17m

III. Đề xuất, kiến nghị

- Đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư xây dựng các đập đất và kênh ở địa phương gồm các công trình sau:

- + Đập Vai Hó xóm Nà Chèn.
- + Đập và kênh Nguyễn Bình.
- + Đập Cỏ Chú xóm Đồng Chua.
- + Đập Phải Lợi xóm Trung Tâm.
- + Kênh mương xóm Bản Piềng.

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra các công trình thủy lợi sau mùa mưa bão trên địa bàn xã Thanh Định năm 2024./.

Nơi nhận:

- Phòng NN&PTNT;
- TT Đảng ủy;
- TT HĐND xã;
- Lưu Vt./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ma Thế Thích

BIỂU TỔNG HỢP

Các công trình thủy lợi hư hỏng, xuống cấp sau mùa mưa lũ năm 2024

(Kèm Báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng 10 năm 2024 của UBND xã Thanh Định)

STT	Tên công trình	Địa điểm công trình (xã)	Diện tích tưới (ha)	Hiện trạng	Nội dung sửa chữa, nâng cấp	Khái toán (triệu đồng)
1	Đập Nà Cạm	Xóm Trung Tâm	30	Sạt lở phần thượng lưu thân đập làm chuyển hướng dòng chảy ảnh hưởng sản xuất đến một số hộ dân, khối lượng đất đá khoảng 850 m ³	Đào chuyển hướng dòng chảy	15
2	Đập kênh Nguyễn Bình	Xóm Nguyễn Bình	8	Vỡ đập, sạt lở kênh chiều dài 20m	Đắp đập, đóng cọc tre, dùng bào tải xếp kè đất	7,5
3	Đập Phải Mả	Xóm Trung Tâm		Sạt lở phần thượng lưu thân đập làm chuyển hướng dòng chảy ảnh hưởng sản xuất đến một số hộ dân, khối lượng đất đá khoảng 450 m ³	Đào chuyển hướng dòng chảy	30
4	Đập Vái Hó	Xóm Nà Chèn		Vỡ đập, sạt lở kênh chiều dài 8m	Đắp đập, đóng cọc tre, dùng bào tải xếp kè đất	7,5
5	Kênh Đồng Chua	Xóm Đồng Chua		Sạt lở vùi lấp kênh, khối lượng đất sạt lở 150m ³	Đắp đập, đóng cọc tre, dùng bào tải xếp kè đất	7

6	Kênh bê tông Thanh Trung	Xóm Thanh Trung		Vỡ kênh chiều dài 25 m	Xây lại đoạn bị vỡ	7
7	Kênh mương Bản Piềng	Xóm Bản Piềng		Vỡ kênh chiều dài 20 m	đóng cọc tre, dùng bào tải xếp kè đất	8
8	Đập Vai Chát	Xóm Thanh Xuân		Vùi lấp thân đập, sạt lở bờ kè	Máy múc đất cát, xây bờ kè	15
9	Đập kênh Nạ Khoảng	Xóm Thanh Xuân		Vỡ đập, sạt lở kênh chiều dài 20m	Đắp đập, đóng cọc tre, dùng bào tải xếp kè đất	7
10	Đập Cỏ Chú	Xóm Đồng Chua		Vỡ thân đập, vỡ kênh chiều dài 17m	Đắp đập, đóng cọc tre, dùng bào tải xếp kè đất	